

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία

1. Ρολόι
2. Θερμοκρασία και υγρασία
3. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία και υγρασία

1. Λειτουργία ρολογιού

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης. Πιέστε το πλήκτρο " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " για να αλλάξετε την επιλογή σας. Ρυθμίστε με την ακόλουθη σειρά: 12/24 ώρες -ώρα -λεπτά. Ορίστε την σωστή ώρα και λεπτά, αλλάζοντας τα νοούμερα με το πλήκτρο "+" Ώρες: 0-23, λεπτά: 0-59.

2. Λειτουργία θερμομέτρου και υγρομέτρου.

Σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη LCD θα εμφανίσει αυτόματα την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Πιέστε το πλήκτρο " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " για να μετατρέψετε την μονάδα μέτρησης σε $^{\circ}\text{C}$ ή $^{\circ}\text{F}$. Εύρος μετρήσιμης θερμοκρασίας: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$ ή 14°F - 122°F . Εύρος μετρήσιμης υγρασίας: 20% RH- 90% RH. Διαθέτει ένδειξη με πέντε επίπεδα υγρασίας (ξηρασία-υγρασία). Ο δείκτης θα δείχνει ένα από τα πέντε επίπεδα ανάλογα την μέτρηση.

3. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία και υγρασία

Πιέστε το πλήκτρο " \square " και θα εμφανιστεί στην οθόνη η μέγιστη θερμοκρασία και



υγρασία για 5 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί η ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία.

Κατά την εμφάνιση της ελάχιστης ή μέγιστης ένδειξης, πατήστε το πλήκτρο " \square " για 2 δευτερόλεπτα ώστε να διαγραφούν οι καταγραφές της ελάχιστης ή μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας.

Function

1. Time
2. Temperature and humidity
3. Maximum and minimum temperature and humidity

1. Time function

In the normal display state, press the " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " button for 2 seconds to start setting. Press the " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " button to change your selection. Set the following order: 12/24 hours -Hour -Minute. Set the right hour and minute by pressing to the "+" button to adjust the numbers. Hours: 0-23 and minutes: 0-59.

2. Temperature and humidity function

In the normal display state, LCD screen will automatically display the indoor Temperature and Humidity. Press the " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " to switch between $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$. Temperature display range: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$ or 14°F - 122°F . Humidity range: 20%RH - 90%RH. According to the Humidity value, five segment display tips from dry to wet.

3. Minimum, maximum temperature and humidity

Press the " \square " button and will switch the display to the Maximum Temperature and Humidity for 5 seconds. Then will display the Minimum Temperature and Humidity. In the Minimum or Maximum value, press the " \square " button for 2 seconds and the Minimum/Maximum Temperature and Humidity records will clear.

**Made in China**